

E2TV EVO

【E2TV EVO】BMW iDrive8.5/9搭載車両でTVの映像が表示されず、音声も流れません。

ナビシステムが起動している状態で車両に取り付けた配線を抜いたりE2TV EVOのコネクターを抜き差しすると、TVを選択した際に下図の表示になりTV映像が表示されず音声も流れない場合があります。



これはナビシステムへの信号が途切れたことによって一時的に発生します。

復帰させるにはナビシステムを一旦スリープさせる必要があるため、E2TV EVOのコネクターや配線が正しく接続された状態で車両をロックし、20分程度時間をおいてから再度ご確認ください。

E2TV EVO

一意的なソリューション ID: #1033

製作者: yuichi saikyo

最終更新: 2025-07-31 03:01