

# altpurte autu 取付説明書



<TVキャンセラー> E2TV NEO H03ハーネス使用(MBUX)

この度は弊社TVキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。 以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

### 取付・配線の前に

- ⚠ 本製品には工具が付属していないため、専門知識を持ったショップでの取付け作業が必須です。
- ↑ 本製品は精密機器です。取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ・ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は 必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。 弊社は運転手様がご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ↑ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。
- ♪ 必ず手順通りに取り付けを行ってください。この説明書の手順を守らなかった事により生じた製品や車載機器などの故障についての責任は負いません。

# 内容物とDIPスイッチの確認



本体のDIPスイッチ \*\*1をご確認ください。車種によりDIPスイッチ 設定は異なります。

取り付け前にQRコードから車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。

https://www.altporte.com/NEOdip\_bz/

### 付属品



P&Pケーブル



スポンジテープ

本紙左上のシリアルナンバー※2 と一致していることをご確認く ださい。

ユーザー登録の際に必要になり ます。

# P&Pケーブルと本体の接続

【1】 写真のように、弊社P&Pケーブルの白いコネクターと本体のコネクターを接続します。

※必ず車両に取り付ける前に接続してください。



【2】 本体が車体内で不用意に動いたり、意図せずDIPスイッチが動いてしまうことを防ぐため、付属のスポンジテープで養生します。

①写真を参考に、スポンジテープの糊面に本体を 置きます。



②DIPスイッチが動かないようスポンジテープを押し込むように貼り付けます。



③コネクター面を残し、包み込むようにスポンジテープを折り込みます。



# **フ** ナビ本体へのアクセス

車種別のマニュアルを公開しています。QRを読み取り作業をおこなってください。大幅な 部品の取り外しが必要になりますので、専門ショップや弊社取付サービスのご利用をお勧め いたします。





# 3 P&Pケーブルの接続

#### P&Pケーブル接続について

P&Pケーブルのコネクター接続方法は、YouTubeで解説しております。ケーブル接続時の不具合による動作不良を防ぐため事前にご確認ください。






【 】】 メインユニットには2つのコネクターABが確認できます。



- まず、Aコネクターを外します。 Aコネクターの四角い赤枠部分を押し込み、レバ ーを手前に倒して外します。
- 続いてBコネクターを外します。 Bコネクターも同様に押し込んでからレバーを倒 して取り外します。

- 【2】 弊社P&Pケーブルを割り込ませて取り付けていきます。
  - ・取り外した®コネクターと弊社P&Pケーブルのオス側を接続します。
  - ・弊社P&Pケーブルのメス側を車両側(®コネクターが刺さっていた箇所)に刺します。レバーを 倒した状態でコネクターを差し込んでください。
  - ・その後、最初に外したAコネクターも元通りに取り付けます。





※ケーブルが上手く外れない、または接続出来ない場合は動画をご覧ください。 ※一部の車両はAコネクターが付いていない場合がございます。

【3】 取り外したメインユニットは外した手順と逆順で元に戻してください。

# 機能のオンオフ

ステアリングのリターンキー( コ または )を3秒間押し続けること で、キャンセラーのON/OFFをを切り替えることができます。



車種別のリターンキーの位置をご確認いただけます。QRを読み取りご確認ください。



## 動かない・故障かな?と思ったら

・MBUXの画面が真っ暗で何も表示されな L٦

- P&Pケーブルが正しく接続されていますか? コネクターが本体に正しく接続されていますか?
- ・本体にコネクターが接続されていますか?また、しっ かりかみ合っていますか?
- ・MBUXの画面が突然真っ暗になった
- ・ P&Pケーブルが外れかけていませんか?
- しっかりかみ合っていますか?
- キャンセラー本体からコネクターが外れかけていませ んか?

- ・バックカメラが写らない
- ・Bluetoothが通信できない

- · P&Pケーブルが外れかけていませんか?
- しっかりかみ合っていますか?
- ・ キャンセラー本体からコネクターが外れかけていませ んか?

- ・エンジンがかからない
- ・エラーメッセージが大量に表示される
- · DIPスイッチがずれていませんか?
- ・ 本体の白いコネクターを外し、ご利用になるお車に合 わせたDIPスイッチに変更してください。

#### お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは弊社HPお問い合わ せフォームよりご連絡ください。



公式LINEからのお問い合わせも可能です。QRコー ドを読み取っていただくか、IDからの検索にてお問 い合わせください。

- ▶ LINE ID 「@155pwzbr」
- https://lin.ee/wo0yCFu

#### ユーザー登録のお願い

出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりま すため、保証書は付属しておりません。本製品の製 品保証(1年)は、ユーザー登録をしてい ただくことで3年に延長することが可能で 回場験回



#### よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認くださ

▶ https://www.altporte.com/faq/ <a> <a> □</a> <a> □<



#### Instagram

『新商品のお知らせ』『対応車種の追加情報』など、 最新情報を公開中です。

- ▶ ユーザーネーム「@altporte auto」
- ▶ https://www.altporte.com/instagram/



#### 取付サービス

弊社スタッフによる製品の取り付けも行っておりま す。作業に不安のある方はご検討ください。

▶ https://coubic.com/altporte



# 株式会社アルトポルテ

〒399-0011 長野県松本市寿北6丁目24-29

TEL: 0263-50-5260 MAIL: sales@altporte.com