



altporte auto 取付説明書



<TV・ナビキャンセラー>
E2TV NEO H05ハーネス使用 (iDrive8/8.5)

この度は弊社TV・ナビキャンセラーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
以下の注意事項をよくお読みになり、ご理解・ご了承の上、製品の取り付け・ご利用をお願いいたします。

取付・配線の前に

- ⚠ 本製品には工具が付属していないため、専門知識を持ったショップでの取付け作業が必須です。
- ⚠ 本製品は精密機器です。取り扱う際は事前に金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を実施してください。
- ⚠ 運転手が走行中にナビ・TVなどを操作・凝視することは道路交通法で禁止されています。操作・利用は必ず運転手以外の方がおこなっていただくようお願いいたします。
弊社は運転手様にご利用されたことにより発生した事故などについての責任は負いません。
- ⚠ 他の車載機器などとの接続性につきましては十分な検証をおこなっておりますが、本製品を取り付けたことにより生じた他の車載機器などの故障についての責任は負いません。
- ⚠ 必ず手順通りに取り付けを行ってください。この説明書の手順を守らなかった事により生じた製品や車載機器などの故障についての責任は負いません。

内容物とDIPスイッチの確認



本体のDIPスイッチ※1をご確認ください。車種によりDIPスイッチ設定は異なります。

取り付け前にQRコードから車種別DIPスイッチ設定を参照し必ずご設定ください。

▶ https://www.altporte.com/NEOdip_bmw/



本紙左上のシリアルナンバー※2と一致していることをご確認ください。
ユーザー登録の際に必要になります。

1 P&Pケーブルと本体の接続、本体の養生

P&Pケーブルと本体の接続、本体の養生をおこないます。QRを読み取り作業をおこなってください。

▶ <https://www.altporte.com/instructions/prep/>



2 BDC(Body Domain Controller)へのアクセス

BDCは(右ハンドルの場合)運転席側Aピラーのキックパネル裏にあります。サイドシルパネル → ボンネットレバー → キックパネルの順で取り外してください。

3 ケーブルの接続


⚠ 注意

- ・ケーブルの接続時は、Pin番号を間違えないように接続してください。Pin番号を間違えると通信エラーが発生します。
- ・車両側の配線色が異なる場合はPin番号を優先してください。




- 【1】
- ・BDC CON10(白)コネクタを外します。
 - ・白色のコネクタカバーを外し、インナーコネクタを取り出します。
 - ・インナーコネクタの「Pin4」及び「Pin5」に差し込まれている端子を注意しながら外します。
 - ・直前に取り外した端子を、下記図解に従い、P&Pケーブルに付属しているNEHコネクタ(黒/メス)の「1番」及び「2番」にそれぞれ差し込みます。
 - ・奥までしっかりと差し込んだことを確認の上、NEHコネクタ(黒/オス)と嵌合します。


図解



- 【2】 P&PケーブルのE1+(青白)、E1-(青)のツイストケーブルを上記手順で抜いたBDC CON10(白)コネクターの「Pin4」及び「Pin5」に差し込みます。コネクタカバーを取りつけた後、BDCに接続し元に戻します。



- 【3】 P&Pケーブルの、GND(黒)をアースポイントに、B+(黄)を写真赤枠のヒューズボックスの空きスロットに差し込み、電源を取得します。



- 【4】 各コネクターの接合部やNEO本体が他のケーブル等に干渉しないように収納します。車種別マニュアルを参考に外した手順と逆順で元に戻していき、全て組み上がったら作業完了です。

注意 ケーブルは強く引っ張ったり折り曲げたりせず、束ねる際も負荷がかからないよう注意してください。

4 機能のオンオフ

ステアリング右側のボタン()を、3秒間押し続けることで、キャンセラーのON/OFFを切り替えることができます。



車種別のボタンの位置をご確認いただけます。QRを読み取りご確認ください。



▶ <https://www.altporte.com/faq/e2tvneo/>

動かない・故障かな？と思ったら

症状	処置
・ iDriveの画面が真っ暗で何も表示されない	・ ケーブルが正しく接続されていますか？ ・ コネクタが本体に正しく接続されていますか？ ・ 本体にコネクタが接続されていますか？また、しっかりかみ合っていますか？
・ iDriveの画面が突然真っ暗になった ・ バックカメラが写らない ・ Bluetoothが通信できない	・ ケーブルが外れかけていませんか？ ・ しっかりかみ合っていますか？ ・ キャンセラー本体からコネクタが外れかけていませんか？
・ TVの映像が表示されず、音声も流れない	・ 復帰にはナビシステムを一旦スリープさせる必要があるため、コネクタや配線が正しく接続された状態で車両をロックし、20分程度時間を置いてから再度ご確認ください
・ エンジンがかからない ・ エラーメッセージが大量に表示される ・ ステアリングボタンでキャンセラーのON/OFFができない	・ DIPスイッチがずれていませんか？ ・ 本体の白いコネクタを外し、ご利用になるお車に合わせたDIPスイッチに変更してください。

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは弊社HP お問い合わせフォームよりご連絡ください。

▶ <https://www.altporte.com/after/>



公式LINEからのお問い合わせも可能です。QRコードを読み取っていただくか、IDからの検索にてお問い合わせください。

▶ LINE ID「@155pwzbr」
▶ <https://lin.ee/wo0yCFu>



ユーザー登録のお願い

出荷日などにつきましては弊社にて把握しておりますため、保証書は付属しておりません。本製品の製品保証（1年）は、ユーザー登録をしていただくことで3年に延長することが可能です。

▶ <https://www.altporte.com/regist/>



よくあるご質問

施工時のよくあるご質問は弊社HPよりご確認ください。

▶ <https://www.altporte.com/faq/>



Instagram

『新商品のお知らせ』『対応車種の追加情報』など、最新情報を公開中です。

▶ ユーザーネーム「@altporte_auto」
▶ <https://www.altporte.com/instagram/>



取付サービス

弊社スタッフによる製品の取り付けも行っております。作業に不安のある方はご検討ください。

▶ <https://coubic.com/altporte>



株式会社アルトポルテ

〒399-0011 長野県松本市寿北6丁目24-29
TEL：0263-50-5260 MAIL：sales@altporte.com